

萬能學校財團法人萬能科技大學水質檢驗結果一覽表

編號	受驗地點	大腸桿菌群	總菌落數	採樣日期	檢測結果
1	管理大樓(G棟)1F左	<1	<5	107/06/11	符合規定
2	管理大樓(G棟)2F	<1	<5	107/06/11	符合規定
3	管理大樓(G棟)3F	<1	<5	107/06/11	符合規定
4	中山樓(I棟)4F	<1	<5	107/06/11	符合規定
5	覺民樓(F棟)3F	<1	<5	107/06/11	符合規定
6	覺民樓(F棟)4F	<1	<5	107/06/11	符合規定
7	育才樓(L棟)2F	<1	<5	107/06/11	符合規定
8	育才樓(L棟)5F	<1	<5	107/06/11	符合規定
9	育英樓(J棟)1F	<1	<5	107/06/11	符合規定
10	育英樓(J棟)8F	<1	<5	107/06/11	符合規定
11	育英樓(J棟)9F	<1	<5	107/06/11	符合規定
12	存盧念圖書資訊館(MA棟)2F	<1	<5	107/06/11	符合規定
13	教職員宿舍(Z003棟)2F	<1	<5	107/06/11	符合規定
14	弘道館(E棟)1F	<1	<5	107/06/11	符合規定
15	弘道館(E棟)3F	<1	<5	107/06/11	符合規定
16	工教大樓(D棟)4F	<1	<5	107/06/11	符合規定
17	新世紀資訊大樓(S棟)1F	<1	<5	107/06/11	符合規定
18	仁愛樓 1F 中間	<1	<5	107/06/11	符合規定
19	圖書資訊大樓(MB棟)3F	<1	<5	107/06/11	符合規定
20	萬能學苑(RHD棟)3F	<1	<5	107/06/11	符合規定
21	萬能學苑(RHD棟)4F	<1	<5	107/06/11	符合規定
22	歐嗨叻早午餐中山地下1樓	<1	<5	107/06/11	符合規定
23	金盃美而美製冰機覺民地下1樓	<1	<5	107/06/11	符合規定
24	萬大花園餐廳飲水機	<1	<5	107/06/11	符合規定
	以下空白				

註 1. 飲用水質管理條例標準

大腸桿菌群：6CFU/100mL
 總菌落數：100CFU/mL(註 2.)

註 2. 總菌落數標準適用於有消毒系統之水廠配水管網。

註 3. 菌落數若大於 100 以上時，數據以科學符號表示，例如 1.5E+02，即為 1.5×10²。

