


室內空氣品質公告場所定期檢測結果

公告場所編號	202-02-04-0006	
公告場所名稱	萬能學校財團法人萬能科技大學	
管制室內空氣污染物項目	1.二氧化碳(CO ₂); 2.甲醛(HCHO); 3.細菌(Bacteria); 4.粒徑小於等於十微米(μm)之懸浮微粒(PM ₁₀)	
室內空氣污染物採樣點	採樣點 1 (2F):	細菌: 35 CFU/m ³
	採樣點 2 (1F):	CO ₂ : 429ppm 甲醛: <0.02(0.014) ppm PM ₁₀ : 3 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 細菌: 119CFU/m ³
定期檢測日期	中華民國 112年 6月 15日	
檢驗測定機構	台灣檢驗科技股份有限公司	


檢驗測定結果


 台灣檢驗科技股份有限公司
 行政院環保署許可證字號：環署環檢字第035號
樣品檢測報告

樣品編號：NPA23600415001、416001、417001、419001-002

序號	檢測項目	檢測方法	樣品編號	採樣開始時間	採樣結束時間	標準值(註1)	單位	1F新書展示區前(巡檢點1)	2F圖書專區前(巡檢點6)	-	-	-
1	空氣中二氧化碳	NIEA A448.11C	NPA23600415001	112/06/14 09:00	112/06/14 17:00	1000	ppm	429	-	-	-	-
2	空氣中粒狀污染物(自動測定)	NIEA A206.11C	NPA23600416001	112/06/14 09:00	112/06/15 09:00	75	$\mu\text{g}/\text{m}^3$	3	-	-	-	-
3	空氣中甲醛	NIEA A705.12C	NPA23600417001	112/06/14 09:00	112/06/14 10:00	0.08	ppm	<0.02(0.014)	-	-	-	-
4	室內空氣中細菌	NIEA E301.15C	NPA23600419001	112/06/14 19:04	112/06/14 19:07	1500	CFU/m ³	119	-	-	-	-
5	室內空氣中細菌	NIEA E301.15C	NPA23600419002	112/06/14 19:10	112/06/14 19:13	1500	CFU/m ³	-	35	-	-	-
	以下空白											

備註：
 1.標準值為環保署公告之室內空氣品質標準。
 2.分析儀最低偵測極限(LDL)：CO₂(NIEA A448.11C) LDL < 14.82 ppm；CO(NIEA A421.13C) LDL < 0.07 ppm；O₃(NIEA A420.12C) LDL < 0.00089 ppm；PM₁₀(NIEA A206.11C) LDL < 75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 。


 報告專用章
 台灣檢驗科技股份有限公司
 環境實驗室-台北
 負責人：李仁燮
 實驗室主管：葉峻裕
 TWD 8574536

(第2頁, 共3頁)

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發。此條款可在本公司網站<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>閱覽。凡電子文件之格式依<http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權之規定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不助礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權之變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法。違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

SGS Taiwan Ltd. 136-1 Wu Kang Road, New Taipei Industrial Park, Wu Kang District, New Taipei City 248016, Taiwan/248016 新北市五股區新北產業園區五工路136-1號 ☎ (886-2) 2299-3939 ☎ (886-2) 2299-3261 www.sgs.com.tw
 台灣檢驗科技股份有限公司 Member of SGS Group